



- TP.
1. TRUBKA POZ.30 (SOUČÁSTÍ CPO 548001210700) DEMONTOVAT Z MOTORU  
A VRTAT DÍRU F1 12,5
  2. SVARY ZAČÍSTIT
  3. PODMINKY PRO SVAŘOVÁNÍ:  
Svařovat metodou TIG
  4. POTRUBÍ ZKOUSET TLAKEM 3 bary
  5. ZINKOVAT DIN 50961 - Fe/Zn15B

ISO 2768-mK

VOP		VOP	
Inde	Zna	Podp	
Material	Roamer		
Výroba	dražek		
Control			
Chall	Uhm	73.2014	
Moze			
TRUBKA CHLADICHO OKRUHU SVARENEC		DAP001.01.9011	
Lis		Lis	
1		1	