PŘEKLAD
dne: 11. 05. 2012
PROVEDL/A
T. NOVÁKOVÁ

M12 nur linke Seite 30mm tief — POUZE LEVÁ STRANA HLUBOKO

6 2026 290 21

6 2076 060 18

vor Einsetzen von Teil 6 2076 060 18 alle Innennähte verschweißt

PŘED NASAZENÍM DÍLU SVAŘIT VŠECHNY VNITŘNÍ SVARY

6 2096 290 13

6 2076 060 08

6 2096 290 06

6 2076 060 20 NJT

V MÍSTĚ LOŽISKA VÁLCE SVAŘIT UVNITŘ

in Bereich des Zylinderlagers innen geschweißt

angespiegelt auf

ZAHLOUBIT NA

6 2096 290 05 NJT

mit überlackierbarer Dichtmasse abgedichtet
UTĚSNIT TĚSNÍCÍ HMOTOU, KTEROU LZE PŘELAKOVAT

2x6 1901 060 15

2x6 2031 290 05

6 3515 010 18

6 2096 290 19

6 2096 290 09

6 0751 030 48

6 2076 060 07

Wasserablauf
ODTOK VODY

Achtung! Auf Schweißnahtausläufe achten 4x
POZOR! NA UKONČENÍ SVÁRŮ

6x Anschweißplatte 5 660 199 810

6 2096 290 12

6 2096 290 05 NJT

6 2096 290 20

ZDE VYRAZIT Č. SESTAVY + INDEX A ZNAČKU SVÁŘEČE, PŘÍP. VÝROBCE (VÝŠKA ČÍSLIC MIN 8 MM)

Hier Baugruppennummer+Index und Schweißer-bzw. Herstellkontrollzeichen einschlagen (Schrifthöhe min. 8mm)

D-D

in Bereich des Zylinderlagers innen geschweißt

E-E

6 2076 060 17

6 2076 060 15

6 2076 060 14

2x 6 2026 290 21

6 2076 060 16 NJT

B-B 2:1

A-A 1:2

3mm Naht-überhöhung
PŘEVÝŠENÍ SVÁRU 3 MM

3mm Naht-überhöhung

SKUPINA ZHOTOVENÍ
Bewertungsgruppe B
DIN 25 817

12-07-2012
ARCHIV
NZ12/00451

ungenaßte Schweißnähte a=5 NEKRYTOVANÉ SVÁRY
alle Spalte zugeschweißt VŠECHNY MEZERY ZAVAŘIT
Ronden vorab mit Lagerblechen verschweißt KOTOUČE PŘEDEM SVAŘIT S PLECHY LOŽISKA
Grundiert und Lackiert nach Schaeff Werksnorm 003 0001
HMOTNOST
Gewicht: ca 265 kg (A) -NZ11/01428 25.6.2012 ing. Hutter
PŘILOHA 6X ANSCHW.-PLATTE NA VÝKRESU TAM PRO UPEVNĚNÍ

h	10204	24.04.12 03.05.12	6x Anschweißplatte 5 660 199 810 auf Obergurt für Befestigung Hydraulikleitungen SW-Hyd. hinzugefügt	VERZEICHNIS	Faber, Hermann Völkert
g	8155	13.12.07 20.12.07	2x Anschläge 6 2096 020 10 entfallen		Windsheimer Feil, Klaus
f	7270	13.12.04 28.07.05	Bearbeitung geändert, Steg 6202629021 war im Solid ausgeschaltet, 6 2096 290 13 /19 u. 6 2076 060 18 Dicke war 8mm jetzt 5 ; Nr.berichtigt		M.Reichert/KW Feil
Ausgabe	Ä-Nr.	Datum	Änderung		Anz. Name

Bearbeitung: 12,5 / 32 — Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 unbearbeitet: c – K bearbeitet: c – K — Kanten gebrochen — Nur auf Solid Works ändern

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN 34 vor

Maßstab 1:5

DIN: ---
Werkstoff: ---
Ersatzwerkstoff: PŘÍLOHA Č. 6

	Tag	Name
Bearb.	30.11.01	Westerweck
Gepr.	05.09.02	Feil

Type: HML42

Bez.: Loeffelstiel Schweisszeichnung

Zeichn. Nr.: 6209629002 T

L9629002