

This face must be free from deep gouge marks over the area indicated by the arrows. Hand grind to clean if necessary.
TATO STRANA, NAD KTEROU JE OZNAČENA ŠIPKA MUSÍ BÝT BEZ HLUBOKÝCH ZNAČEK. JE-LI TO NUTNÉ RUČNĚ BROUSIT
VJEZD ŘEZNÉHO NÁSTROJE
cuttingtool entry
cuttingtool entry
R14053
R1334
R75
R80
R10
Rz40
M6
M10 (4x)
M12
NEKÓTOVANÉ ROZMĚRY DLE 3D DAT
Non-dimensioned details according to 3D-Data
NEKÓTOVANÉ POLOMĚRY R3
undimensioned radii max. R3
PŘEKLAD dne 28. 11. 2013
PROVEDL/A MICHAL STĚJA
NZ14/10004 7
27-01-2014
ARCHIV
Tolerances for section to DIN 6930 Part 2 accuracy grade g
outline length WN 10535
Autogenous flame cutting WN 10 572
Condition at time of delivery
First angle projection
General tolerance (GT) in mm
Material: S235JR
Title: plate
11204012530
released