

- 9 -02- 2018
ARCHIV

1

Ⓐ 2M/18/00096 - 2 změna předpisu zúčtování

VŠECHNY VÝVRTY H7 PO POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSTRUŽIT

Alle H7-Bohrungen nach der Oberflächenbehandlung nachreiben

Ⓐ DIN 50949 - 2 u Fe 12/Fu/Tz

~~EN 12329 Fe/Zn12/F~~

PŘEKLAD
dne: 18. 01. 2011
PROVEDLA
MICHAL SMĚJA

01	Fase hinzu			T29687	
Index	Änderungsbeschreibung			Änd.-Nr.	Passmaß / Abmaße

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm

Maßbereich	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000
≤ 30				

AT fein					
L	0,2	0,5	0,8	2	4
∠	0,1	0,2	0,4	1	2

Länge (L) und Winkel (⊥ ∠) = ± AT

Form und Lage ISO 1101

○	Rundheit	=1/2ø-Tol.
⏥	Geradheit/Ebenheit	= AT
◎	Koaxialität/Lauf	= AT
⌯	Symmetrie	= AT
//	Parallelität	= AT
⌖	Position	= AT

Sprachen: de,en

	Datum	Name
Prüfmaß		
Hilfsmaß	( )	
Bearb.	19.11.2010	M.Buttaro
Geprüft	23.11.2010	N.Voß
Genehm.	29.11.2010	O.Jandke
F.gepr.	29.11.2010	A.Stroh

TUG

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Werkstoff:
Rohteil-Nr.:
Gewicht: in kg 1.96

Benennung: Zsb
Hebel

SERIE
Maßstab 1:2

Zeichnungsnummer
/
/
55044202901

Blatt: 1 von: 1

Ers.f.
Urspr.
55044202901d001
A3

freigegeben

Drawing Print_55044202901_01_ACTIVE00h25 pc6de100082 de6652 2011-01-05T07:39:42 1.000