



TP.

1. SVARY ZAČISTIT
2. TOLERANCE SVAŘENCE DLE EN ISO 13920-AE
3. ZINKOVAT DIN 50961 - Fe/Zn10C Q

ISO 2768-mK

| | | | | | |
|---|----------|------------------|------------|-------------------------------|----------|
| Index | Zmena | Datum | Podpis | | |
| | 13/00186 | 22.2.13 | DROZDEK 1x | | |
| Material | | Rozmer | | Hmotnost v kg 0,1 | Meritko |
| | | | | C. v. sestavy DAP001.09.9001 | Poz. 120 |
| Vypracoval DROZDEK | | | | Kusovník | |
| Kontroloval | | | | ODDELENY | |
| Schválil | | Datum 14.12.2012 | | Stary vykres | |
| Název | | | | Listu | |
| SROUB AKUMULATORU SVARENEC (ACCUMULATOR SCREW WELDMENT) | | | | DAP001.09.9021 List | |