

Příloha č.1 smlouvy o dílo S75/24 – Rozsah oprav metacího zařízení Gietart 1500/410

- provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960 (rozsah bude určen při předávání díla určeným zaměstnancem)
- provedení opravy válečkové dráhy včetně hydraulického systému (revize stolu a převodovky – případná oprava, vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol, výměna poškozených válců – bude upřesněno na místě)
- provedení výměny řemenic na korečkovém dopravníku – spodní a horní řemenice
- provedení opravy nosné konstrukce v kabině
- provedení úpravy otvorů v nosné konstrukci kabiny pro nasazování metací jednotky C 350 (bude upřesněno na místě)
- provedení výměny gum v kabině (materiál dodá VOP)
- provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek metací jednotky, dodávka nových ořezovacích plechů, zatěsnění proti úniku abraziva
- provedení výměny všech hadic na abrazivo
- provedení výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron
- měření a výměna ložisek motorů metacích jednotek a ventilátorů (rozsah bude určen při předávání díla)
- kontrola šneků dopravníků včetně výměny ložisek, bude upřesněno po předání díla
- oprava venkovního obložení na výstupu ze stroje včetně kotvení a vyvaření rámu (stojanu) rozsah bude upřesněn na místě
- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad