



## PŘEKLAD

дне: 21-01-2015

PROVEDL/A

~~MICHAEL SPRENG~~

Hinweis:  
Nach dem Schweißen auf dieser Oberfläche  
überstehende Schweißnähte planschleifen

Hinweis:  
Nach dem Schweißen auf dieser Oberfläche  
überstehende Schweißnähte planschleifen

Unterseite nicht geschweisst

712 (01)

(160) (01)

A-A

SVÁZKY NESMI PŘESÁNOVAT  
TYTO PLOCHY

311

Diagram of a trapezoidal cross-section of a roof. The top width is labeled 'a', the bottom width is labeled 'b', and the height is labeled 'h'. The area is labeled 'A'.

\* JE POŽADOVÁNA  
ODPOVÍDÁJÍCÍ KONTROLA  
POSTUPU - ANO

\*\* JE POŽADOVÁNO  
 DODATEČNĚ VZORKOVÁNÍ  
 POD SVĚŘČSKÝM  
 DOHLEDEM STILU

55044205900

55044234705

55044234705

55044234705

FN 12329-Fe17012/E

vor Heften der Rollen

PŘED BODOVÝM SVAŘOVÁNÍM DÍLŮ ROLLE

# ARCI-V

✓ 2 15/00086

V2 15/00086

Allgemeine Bewertungsgruppe: <b>VŠEOB. KATEGORIE</b>	EN ISO 5817-C
<b>POZICE PRO ZNAČENÍ SVAROVÉ</b> Position Stempelfeld für Schweißkennzeichen	(SH)
Bei STILL interner Fertigung: <b>PRO INTERNÍ VÝROBĚ</b>	STILL
Allgemeine WPS	SWE-01
Bohlzenschweißen WPS	SWE-03
Schweißblättdesign erforderlich	nein
Bei externer Fertigung: <b>PRO EXTERNÍ VÝROBĚ</b>	
Herstellervoranforderung <b>POŽADAVKY NA VÝROBCE</b>	EN ISO 3834-2
Eine entsprechende Verfahrensprüfung ist erforderlich	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche schweißtechnische Erstbemusterung durch die Schweißaufsicht <b>STILL</b> GmbH erforderlich.	ja <input checked="" type="checkbox"/>

[illegible]