



10

DAP001.08.1090 (1x)



- TP.
1. SVARY ZAČISTIT
  2. TOLERANCE SVAŘENCE DLE EN ISO 13920-AE
  3. ZINKOVAT Fe/Zn 15C

|             |  |                |       |               |                |          |
|-------------|--|----------------|-------|---------------|----------------|----------|
| Index       |  | Změna          | Datum | Podpis        | VOP            |          |
| Material    |  | Rozměr         |       | Hmotnost v kg | 0,16           | Meriko   |
| Výroba      |  | FUSEK          |       | C. v. sestavy | DAP001.08.9026 | 1:1      |
| Kontrola    |  |                |       | Poz.          | 10             | Kusovník |
| Schvál.     |  |                |       | Poznámka      |                | ODDELENY |
| Datum       |  | 6.6.2013       |       | Starý vzkres  |                |          |
| PANT SVAREK |  | DAP001.08.9029 |       | Listu         |                | List     |