





REZ A-A



REZ B-B



- TP.  
1. OSTRÉ HRANY ODJEHLIT  
2. SVARY ZAČISTIT (WELDS NEATEN)  
3. TOLERANCE SVAŘENCE DLE EN ISO 13920 - AE (WELDMENT TOLERANCE EN ISO 13920 - AE)  
4. POVRCHOVA OCHRANA DLE DAP001009010, BARVENI DAPPER  
5. PŘED LAKOVÁNÍM ZINKOVAT Fe/Zn 15B (MODRÝ) (1)

✓ (Ra 1.6)		VÝKRES PŘEKŘESLEN-ZMĚNA TVARU	
Material		Hmotnost v kg	
Forma		Poz	
Výrobce		Kusovník	
Kontrola		Stav	
Datum		Lst	
Název		MKS001.15.9002	
RYCHLOUPINAC 1 SVARENEC		MKS001.15.9002	

ISO 2768-mK

VOP 026 ŠTERNBERK  
lokalita Nový Jičín

C v sestavy  
MKSO01.15.9001  
Dynamik František

10  
Kusovník  
COOLEY

12  
Kusovník  
COOLEY